



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 47  
В. П. Макарова  
«31» мая 2023 г

## План мероприятий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ № 47)

(наименование объекта)

652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а

(адрес объекта)

на период 2023-2030 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального и текущего ремонта	2025		Бюджетные средства	Заведующий		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Пути движения от остановки до учреждения						
1.2	Автостоянка и парковка						
1.3	Вход (входы) на территорию						
1.3.1	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и	2023			Заведующий		Организационные мероприятия

	провести обучение персонала						
1.3.2	Выполнить переустройство входной калитки, в соответствии с пунктом 5.1 СП 136.13330.2012		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках</i>	<i>Модернизация Индивидуальное решение с ТСП</i>
1.3.3	Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом при входе на земельный участок и разместить информацию об объекте доступными для МГН элементами в соответствии с пунктами 5.1.1, 6.1.1 СП 59.13330.2020		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий</i>	<i>Модернизация (дооборудование) Индивидуальное решение с ТСП</i>
1.4	<i>Путь (пути) движения на территории</i>						
1.4.1	Нанести линии разметки путей движения с использованием материалов контрастных цветов относительно поверхности одним из следующих способов: * с использованием наземных тактильных плиток по ГОСТ Р 52875; * с использованием рельефов из композитных и иных материалов; * путем нанесения на поверхность холодного пластика. Пункты 5.6, 5.7 СП 136.13330.2012		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения</i>	<i>Модернизация (дооборудование) Индивидуальное решение с ТСП</i>
1.5	<i>Наружная лестница</i>						
1.6	<i>Пандус для передвижения по прилегающей территории</i>						
<b>2.</b>	<b>Вход (входы)</b>						
2.1	<i>Лестница наружная</i>						
2.1.1	Выполнить ограждение одномаршевой внешней лестницы основного входа по всей их длине поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха</i>	<i>Модернизация (дооборудование) Индивидуальное решение с ТСП</i>

2.1.2	Оборудовать наружную лестницу устройством тактильно-контрастных наземных указателей в соответствии с ГОСТ Р 52875, пунктом 5.1.10 СП 59.13330.2020		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения</i>	<i>Модернизация (дооборудование) Индивидуальное решение с ТСР</i>
2.2	<i>Пандус на входной группе</i>						
2.2.1	Оборудовать наружную лестницу входа № 2 пандусом для подъема МГН в соответствии с пунктом 5.1.14. СП 59.13330.2020		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках</i>	<i>Модернизация Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (капитальный)</i>
2.2.2	Установить кнопку вызова персонала перед вновь оборудованным пандусом, разместить рядом табличку контрастного цвета с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля в соответствии с требованием таблицы 3.1. пункта 5.4. СП 31-102-99, пунктом 6.1.1 СП 59.13330.2020		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий</i>	<i>Модернизация (дооборудование) Индивидуальное решение с ТСР</i>
2.3	<i>Входная площадка</i>						
2.3.1	Увеличить входную площадку с пандусом входа № 2 до размеров (ширина × глубина) 2,2 × 2,2 м в соответствии с пунктом 6.1.4 СП 59.13330.2020		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках</i>	<i>Модернизация Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (капитальный)</i>
2.4	<i>Двери</i>						
2.5	<i>Тамбур</i>						
	Обеспечить в тамбуре входа № 2 минимальное свободное пространство для разворота кресла-коляски между дверями до размеров: глубина 2.4 м, ширина 2.2 м в соответствии с пунктами 6.1.8, 6.2.1 СП 59.13330.2020		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках</i>	<i>Модернизация Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (текущий)</i>
<b>3.</b>	<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>						
3.1	<i>Коридор (вестибюли, зоны ожидания)</i>						
3.2	<i>Лестница(внутри помещения)</i>						
3.2.1	Нанести на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением</i>	<i>Модернизация (дооборудование)</i>

	противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной в соответствии с пунктом 6.2.8 СП 59.13330.2020					зрения	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Лифт, Подъемная платформа						
3.4	Коридор (вестибюли, зоны ожидания)						
3.5	Двери						
3.6	Пути эвакуации						
<b>4.</b>	<b>Зоны целевого назначения</b>						
4.1	Кабинетная форма обслуживания						
4.1.1	Оборудовать кабинет приема (специальное место обслуживания, адаптированное для маломобильных категорий пользователей) на 1 этаже, вход № 2 в соответствии с пунктом 7.1 СП 136.13330.2012		В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Заведующий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Модернизация Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (текущий)
4.2	Зальная форма обслуживания						
4.2.1	Оборудовать места: для инвалидов на креслах-колясках; для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура). Пункт 8.1.5 СП 59.13330.2020		В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Заведующий	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Модернизация Индивидуальное решение с ТСР Ремонт (текущий)
4.3	Прилавочная форма обслуживания						
<b>5.</b>	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>						
5.1	Туалет						
5.1.1	Предусмотреть в помещениях оказания образовательных услуг в туалетных комнатах сбоку крючки для костылей и других принадлежностей. Туалетные комнаты оборудовать информационными табличками (выполненными рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) в		В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Заведующий	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	Модернизация (дооборудование) Индивидуальное решение с ТСР

	соответствии с пунктом 6.3.3 СП 59.13330.2020						
5.2	Душевая						
5.3	Бытовая комната						
<b>6.</b>	<b>Система информации на объекте</b>						
6.1	Визуальные средства						
6.1.1	Разместить визуальные знаки и указатели в зонах движения в соответствии с ГОСТ Р 52131		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения, слуха</i>	<i>Модернизация (дооборудование) Индивидуальное решение с ТСР</i>
6.2	Акустические средства						
6.3	Тактильные средства						
6.3.1	Оборудовать тактильно-визуальной разметкой, располагающейся на полах в здании и на асфальтовых поверхностях территории в соответствии с пунктом 10.1.2 СП 136.13330.2012		<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Заведующий</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения</i>	<i>Модернизация (дооборудование) Индивидуальное решение с ТСР</i>



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 47  
В. П. Макарова  
«31» мая 2023 г

## План мероприятий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ № 47)

(наименование объекта)

652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а

(адрес объекта)

на период 2023-2030 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального и текущего ремонта	2025		Бюджетные средства	Заведующий		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Пути движения от остановки до учреждения						
1.2	Автостоянка и парковка						
1.3	Вход (входы) на территорию						
1.3.1	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и	2023			Заведующий		Организационные мероприятия