



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 47

В. П. Макарова

«31» мая 2023 г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 21

"31" мая 2023 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Образовательное учреждение**
- 1.2. Адрес объекта **652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее **двухэтажное** здание, **1150,1 кв. м**  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **5797,0 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания **1983**, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **июль 2023 года**, капитального **до 2030 года**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ № 47)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования Полысаевского городского округа**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **дошкольное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети в возрасте от 2 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, иные

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **135 воспитанников**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Автобус: № 8 (маршрут «ш. Полысаевская» – «Александра»/ «ш. Сибирская» - «Александра»), № 119 (маршрут «Губернский рынок» - «Александра», «ш. Октябрьская – «Александра»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **низкопольный автобус**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **100 метров**

3.2.2. время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет (\_\_\_\_\_)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>«ВНД»</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>«ДУ»</b>
4	с нарушениями зрения	<b>«ДУ»</b>
5	с нарушениями слуха	<b>«ДУ»</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>«ДУ»</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, С) ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДП-И (Г, У) ДУ (О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДЧ-И (У) ДУ (О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К) ДП-И (О, У) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У) ДУ (С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Объект признан условно доступным для категорий инвалидов (С, Г), доступен частично (О, У) и временно недоступен (К).**

**Условная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещениях ими объекта.**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный) Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный) Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в	Ремонт (текущий)

	т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий) Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ до 2030 года

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Полысаевского городского округа на 2019-2030 годы (утв. Постановлением администрации Полысаевского городского округа от 21.03.2019 № 492), Плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов («дорожная карта» объекта) МБДОУ № 47

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект МБДОУ № 47 доступен полностью ДП-И (О, С, Г, У) ДУ (К)  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Кемеровской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 01.09.2023 <https://zhit-vmeste.ru/>  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

3. Путей движения в здании на 4 л.  
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.  
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.  
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте фото № 1- № 23 на 12 л.

Поэтажные планы \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


---

---

---

Руководитель  
рабочей группы:

Заведующий МБДОУ № 47, Макарова В.П.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель, Корнева О.Ю.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Инструктор по физической культуре, Вегнер И.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Заведующий хозяйством, Краснослободцева И.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

**Приложение № 1**  
**к Акту обследования ОСИ**  
**к Паспорту доступности ОСИ**  
**№ 21 от «31» мая 2023 г.**

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ № 47)**

(наименование объекта)

**652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а**

(адрес объекта)

1.1. Юридический адрес организации: 652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.2	Вход (входы) на территорию	есть		1, 2	<p>Проход на территорию осуществляется через калитку встроенную в распашные ворота. Ширина прохода менее 0,9 м</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка входной калитки. Отсутствует тактильно-контрастные напольные указатели</p>	<p>К</p> <p>С</p>	<p>Необходимо выполнить переустройство входной калитки. Для проезда инвалида на кресле-коляске ширина калитки на огороженную территорию должна быть не менее 0,9 м  <b>Пункт 5.1 СП 136.13330.2012</b></p> <p>Вход на земельный участок следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.  <b>Пункт 5.1.1 СП 59.13330.2020</b></p> <p>Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом при входе, фронтально (не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола)  <b>Пункт 6.1.1 СП 59.13330.2020</b></p>	<p>Ремонт (текущий)</p> <p>Индивидуальное решение с ТСР</p>

1.3	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4,5	Отсутствует тактильно-визуальная разметка путей движения на асфальтированной территории	С	Выполнить линии разметки путей движения для лиц с нарушением зрения одним из следующих способов с использованием материалов контрастных цветов относительно поверхности: * с использованием наземных тактильных плиток по ГОСТ Р 52875; * с использованием рельефов из композитных и иных материалов; * путем нанесения на поверхность холодного пластика. <b>Пункты 5.6, 5.7 СП 136.13330.2012</b>	Ремонт (текущий)
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Недостаточно созданы условия в соответствии с нормативными требованиями	К, С	Создать условия в соответствие с нормативными требованиями	Ремонт (текущий) Индивидуальное решение с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К, С) ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О)		1,2,3,4,5	Ремонт (текущий) Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ № 47)**

(наименование объекта)

**652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а**

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		6	<p>Лестничный марш имеет 4 ступени. Ширина лестничного марша 1,50 м. Ширина проступей 0,35 м, высота ступеней 0,15 м. Все ступени лестницы одинаковые по форме.</p> <p>Лестница оборудована поручнями с одной стороны</p> <p>Отсутствует информация для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зоне повышенной опасности</p>	О, С, Г, У	<p>С двух сторон одномаршевой внешней лестницы основного входа следует выполнить непрерывные по всей их длине поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня от его верхней части до поверхности проступи ступеней принять 0,9 м <b>Пункт 5.1.13 СП 59.13330.2020</b></p> <p>Оборудовать наружную лестницу устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 <b>Пункт 5.1.10 СП 59.13330.2020</b></p>	Ремонт (текущий)

					(лестница)			
2.2	Пандус (наружный)	нет			Для подъема МГН отсутствует пандус	К	Наружную лестницу входа № 2 необходимо оборудовать пандусом для подъема МГН <b>Пункт 5.1.14 СП 59.13330.2020</b> Установить кнопку вызова персонала перед вновь оборудованным пандусом, разместить рядом табличку контрастного цвета с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля <b>Таблица 3.1 пункта 5.4 СП 31-102-99, пункт 6.1.1 СП 59.13330.2020</b>	Ремонт (капитальный) Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка	есть		7	Размеры входной площадки (ширина × глубина) без пандуса - 1,5 × 2,2 м  Размеры входной площадки с пандусом входа № 2 (ширина × глубина) – 1,5 × 2,2 м	О, С, Г, У  К	Входную площадку с пандусом входа № 2 необходимо увеличить до размеров (ширина × глубина) 2,2 × 2,2 м <b>Пункт 6.1.4 СП 59.13330.2020</b>	Ремонт (капитальный) Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Двери входные	есть		8, 9, 10	Дверной проем основного входа и входа № 2 имеет ширину в свету 0,97 м. Входные двери – противопожарные, оборудованы доводчиками	К, О, С, Г, У		
2.5	Тамбур	есть		11	Размеры тамбура основного входа 1,2×2,5 м.  Размеры тамбура входа № 2 1,3×2,3 м, недостаточны для разворота кресла коляски	О, С, Г, У  К	Необходимо обеспечить в тамбуре входа № 2 минимальное свободное пространство для разворота кресла-коляски между дверями до размеров: глубина 2.4 м, ширина 2.2 м. <b>Пункты 6.1.8, 6.2.1 СП 59.13330.2020</b>	Ремонт (капитальный) Индивидуальное решение с ТСР
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Недостаточно созданы условия в соответствие с нормативными требованиями	К, О, С	Создать условия в соответствие с нормативными требованиями	Ремонт (текущий, капитальный) Индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/входов в здание	ВНД (К) ДП-И (Г, У) ДУ (О, С)		6, 7, 8, 9, 10, 11	Ремонт (текущий, капитальный) Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

**Приложение №3  
к Акту обследования ОСИ  
к Паспорту доступности ОСИ**

№ 21 от «31» мая 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ № 47)**

(наименование объекта)

**652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а**

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон))	есть		12	Ширина коридора между правым и левым крылом здания (1 этаж) - 1,55 м. Есть возможность разъезда для кресел-колясок в пределах прямой видимости следующего кармана. Ковровые покрытия пола прочно закреплены. В коридоре присутствует навигация (информация расположения помещений). Нанесена визуальная (контрастная) разметка путей движения в коридоре	О, С, Г, У, К		

3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13	<p>Внутри здания 2 лестницы, соответственно в правом и левом крыле здания. Лестница имеет 2 пролета по 11 ступеней в каждом. Ступени лестниц ровные, без выступов. Ребро ступени имеет закругление.</p> <p>Проступи ступеней горизонтальные, шириной 0,30 м. Высота ступеней – 0,15 м.</p> <p>Ширина лестничного марша – 1,20 м.</p> <p>Ступени лестниц без противоскользящие покрытия.</p>	О, С, Г, У	<p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м.</p> <p><b>Пункты 6.2.8 СП 59.13330.2020</b></p>	Ремонт (текущий)
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К		Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К		Технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть		14, 15	<p>Ширина дверных полотен и открытых проемов в коридоре, а также выходов из помещений на лестничную клетку 0,9 м.</p> <p>Дверные проемы выходов в коридор 1 этажа не имеют порогов и перепадов высот пола.</p> <p>Дверные проемы выходов на лестничную площадку 2 этажа имеют пороги</p>	К, О, С, Г, У		Ремонт (текущий)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		9, 10	<p>Ширина эвакуационных выходов 1 этажа - 0,97 м в свету (9 выходов).</p> <p>Двери противопожарные с доводчиками, оборудованы</p>	К, О, С, Г, У	<p>Демонтировать пороги дверных проемов выходов на лестничную площадку 2 этажа</p> <p><b>Пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020</b></p>	

					<p>электромагнитными замками и устройствами автоматического открывания при срабатывании сигнализации.</p>			
				16	<p>Ширина эвакуационных выходов 2 этажа - 0,8 м (2 выхода). Двери противопожарные с доводчиками, оборудованы электромагнитными замками и устройствами автоматического открывания при срабатывании сигнализации.</p>			
				17	<p>Эвакуационная лестница со 2 этажа № 1:  Ширина марша лестницы - 1,35 м;  Ширина проступей - 0,25м;  Высота ступеней лестницы - 0,22м;  17 ступеней;  Ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью;  Установлено ограждение с поручнями с обеих сторон, высота ограждения марша - 1,20 м.</p>			
				18	<p>Эвакуационная лестница со 2 этажа № 2:  Лестница включает в себя 2 марша: 16 ступеней и 3 ступени. Площадка лестничного марша (ширина*глубина) 1,35*1,00 м.  Ширина марша лестницы - 1,35 м;  Ширина проступей - 0,25м;  Высота ступеней лестницы - 0,22м;  Установлено ограждение с поручнями с обеих сторон, высота ограждения марша - 1,20 м  Ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой</p>			

					поверхностью.			
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Недостаточно созданы условия в соответствии с нормативными требованиями	К, О, С, Г, У	Создать условия в соответствии с нормативными требованиями	Ремонт (текущий) Технические решения невозможны

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<b>ВНД (К) ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г)</b>		9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Ремонт (текущий) Технические решения невозможны

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ № 47)**

(наименование объекта)

**652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а**

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да			На 1 этаже здания не предусмотрено помещение для пребывания детей с ОВЗ <b>Пункт 4.14 СП 118.13330</b>  Отсутствует доступ к кабинету заведующего для инвалидов (родителей, законных представителей воспитанников), передвигающихся на креслах-колясках	К, О, С, Г, У	Оборудовать кабинет приема (специальное место обслуживания, адаптированное для маломобильных категорий пользователей) на 1 этаже, вход № 2 <b>Пункт 7.1 СП 136.13330.2012</b> <b>Пункт 8.1.2 СП 59.13330.2020</b>	Технические решения невозможны, альтернативные формы обслуживания  Ремонт (текущий)
4.2	Зальная форма обслуживания	да		19, 20	В музыкальном зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках; Для инвалидов с нарушениями		Оборудовать места: для инвалидов на креслах-колясках; для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее	Ремонт (текущий)



					зрения и слуха, при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме.		5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура). <b>Пункт 8.1.5 СП 59.13330.2020</b>	
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Недостаточно созданы условия в соответствие с нормативными требованиями	К, О, С, Г, У	Создать условия в соответствие с нормативными требованиями	Ремонт (текущий) Технические решения невозможны

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ВНД (К) ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г)</b>		19, 20	Ремонт (текущий) Технические решения невозможны

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

**Приложение № 5**  
**к Акту обследования**  
**к Паспорту доступности ОСИ**  
**№ 21 от «31» мая 2023 г.**

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ № 47)**

(наименование объекта)

**652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а**

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		21	Отсутствует/не предусмотрено специально оборудованная доступная кабина для детей-инвалидов и взрослых	К		Технические решения невозможны
				22, 23	В помещениях оказания образовательных услуг в туалетных комнатах сбоку не предусмотрены крючки для костылей и других принадлежностей. В туалетных комнатах отсутствуют информационные таблички (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом).	О, С, Г	В помещениях оказания образовательных услуг в туалетных комнатах сбоку предусмотреть крючки для костылей и других принадлежностей. Туалетные комнаты оборудовать информационными табличками (выполненными рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположить их на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери.	Ремонт (текущий)

							<b>Пункты 6.3.3 СП 59.13330.2020</b>	
5.2	Душевая	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Недостаточно созданы условия в соответствии с нормативными требованиями	О, С, Г	Создать условия в соответствие с нормативными требованиями	Ремонт (текущий) Технические решения невозможны

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	<b>ВНД (К) ДЧ-И (У) ДУ (О, С, Г)</b>		21, 22, 23	Ремонт (текущий) Технические решения невозможны

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

**Приложение № 6**  
**к Акту обследования**  
**к Паспорту доступности ОСИ**  
**№ 21 от «31» мая 2023 г.**

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ № 47)**

(наименование объекта)

**652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а**

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие знаковой информации для инвалидов по зрению, по слуху	С, Г	Разместить визуальные знаки и указатели в зонах движения в соответствии с ГОСТ Р 52131	Ремонт (текущий)
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильно-визуальной разметки (разметка, располагающаяся на полах в здании и на асфальтовых поверхностях территории)	С	Оборудовать тактильно-визуальной разметкой, располагающейся на полах в здании и на асфальтовых поверхностях территории <b>Пункт 10.1.2 СП 136.13330.2012</b>	Ремонт (текущий)

<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Недостаточно созданы условия в соответствии с нормативными требованиями	С	Создать условия в соответствии с нормативными требованиями	Ремонт (текущий)
--------------------------------	--	--	--	---	---	--	------------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (К) ДП-И (О, У) ДУ (С, Г)			Ремонт (текущий)

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6





Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото № 12



Фото № 13



Фото № 14



Фото № 15



Фото № 16



Фото № 17




Фото № 18



Фото № 19



Фото № 20



Φοτο Νο 21



Φοτο Νο 22





Фото № 23

